Harmonogram Serwisu 2016-2017

ZAŁACZNIK NR 1

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH – serwerownie (tabela nr 1)							2016											2017										
Lp.	Miejsce zamontowania urządzenia	bud./ poz.	pomieszczenie	Nazwa urządzenia	model	Ilość	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	SO budynek „A" -I piętro	A	serwerownia	klimatyzator ścienny	MDV MSR1-09HRN1-QC2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
2.	SO, budynek „C"- parter	C	serwerownia	klimatyzatory ścienne	INWENTOR APSI 118	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3.	SO, budynek „C"- parter	C	serwerownia	klimatyzatory ścienne	MDV MSR1-21 HRN1-QB8W	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
4.	SO budynEK „C" - piwnica	C	pomieszczenie UPS	klimatyzator ścienny	CRYO'S KEQ 531 GR	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5.	ul. Kazimierzowska 31	K	serwerownia I piętro	klimatyzator ścienny	LG ES- H 246 KLAO	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
6.	ul. Kazimierzowska 31	K	serwerownia/ UPS (parter)	klimatyzator ścienny	Fujitsu:ABYA 36LC;AOYD 36LA	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
7.	ul. Kazimierzowska 31	K	Serwerownia (parter)	klimatyzator ścienny	Fujitsu :ABYA 54 LC; AOYD54LA	4	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4
8.	Sokołów Podlaskim	S	Serwerownia	Klimatyzator ścienny	LENNOX IHM18N	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Ilość przeglądów (**serwerownie**) w okresie 23 miesięcy					144	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	12

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH – inne pomieszczenia (tabela nr 2)							2016											2017										
Lp.	Miejsce zamontowania urządzenia		pomieszczenie		model	Ilość	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	SO, budynek „A" - I piętro	A I	sala rozpraw nr 4	klimatyzator ścienny	LG model LG UV30; zew. UU30	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
2.	SO budynek „A" - I piętro	A I	pok. 109	**Fujitsu Multi Split** :klimatyzatoy ścienne **jedn. zew. AOYG30LAT4**	ASYG 09LJ;	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
3.		A I	pok.109 a		ASYG 09LJ;	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.		A I	pok. 109 b		ASYG 09LJ;	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
5.	SO, budynek „A" - I piętro	A I	pok. 105	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
6.	SO, budynek „A" - I piętro	A I	pok. 106	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.	SO, budynek „A" - I piętro	A I	pok. 107	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. 210 B	**Fujitsu Multi Split:** klimatyzatory ścienne **jed.zew. AOYG24LAT3**	ASYG 12LJ ;	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.		A II	biblioteka pok. 211		ASYG 12LJ ;	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
10.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. dyrektora	**General Multi Split:** klimatyzatory ścienne jednostka zewnętrzna: **AOH30LMAW4**	ASHA14LA - 1 szt.	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
11.		A II	sekretariat		ASHA12LA – 1 szt	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
12.		A II	pok. wiceprezesa		ASHA12LA – 1 szt	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
13.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. 201	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
14.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. 205	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
15.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. 206	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
16.	SO budynek „A" - II piętro	A II	pok. 207	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
17.	SO budynek „A" - II piętro		pok.208	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
18.	SO budynek „A" - parter	A P	Pok. nr 3 (sala rozpraw)	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
19.	SO budynek „A" - parter	A P	sala rozpraw nr 1	klimatyzator ścienny	LG model LG UV 30; zew. UU 30	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
20.	SO budynek „A" - parter	A P	pok. nr 1	klimatyzator ścienny	Lamda MSW09-2 CLEN	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1

opracował : W. Jaszczuk

Harmonogram Serwisu 2016-2017

21.	SO budynek „A" - parter	A P	sala rozpraw nr 2	klimatyzator ścienny	LG model LG UV30; zew. UU30	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
22.	SO budynek „A" - parter	A I	pok. 101	klimatyzatory ścienne	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
23.	SO budynek „A" - parter	A I	pok. 102		Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
24.	SO budynek „A" - parter	A II	pok. 202		Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
25.	SO budynek „C" - I piętro	C I	pok. 126	klimatyzator ścienny	Inwentor C2VI-09 / C2V0-09	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
26.	SO budynek „C" - I piętro	C I	pokój 123	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
27.	SO budynek „C" - I piętro	C I	pokój 124	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
28.	SO budynek „C" - I piętro	C I	pokój 112	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
29.	SO budynek „C" - I piętro	C I	pokój 113	klimatyzator ścienny	SAMSUNG AQ12TSBNCEE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
30.	SO budynek „C" - I piętro	C I	Hall	klimatyzator kasetonowy chłodzenie/	LG ELECTRINICS AT - H 48 DLFC	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
31.	SO budynek „C" - parter	C P	pok.10	klimatyzator ścienny	CRYO'S model YKEQ 331 GR	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
32.	ul. Kazimierzowska 31	K	pok.10	klimatyzator ścienny	Fujitsu:ASYG 09 LE AOYG 09 LE	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
33.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 111	Klimatyzator ścienny	LG K09 AH	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
34.	Sokołów Podlaskim	S	pok.111A	Klimatyzator ścienny	LG K09 AH	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
35.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 112	Klimatyzator ścienny	LG K09 AH	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
36.	Sokołów Podlaskim	S	pok.220	Klimatyzator ścienny	LG K09 AH	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
37.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 221	Klimatyzator ścienny	LG SK 09 AHP	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
38.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 222,	Klimatyzator ścienny	LG SK 09 AHP	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
39.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 229	Klimatyzator ścienny	LG SK 09 AHP	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
40.	Sokołów Podlaskim	S	pok.232	Klimatyzator ścienny	LG SK 09 AHP	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
41.	Sokołów Podlaskim	S	pok. 240	Klimatyzator ścienny	LG SK 09 AHP	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Razem ilość przeglądów (inne pomieszczenia) w okresie 23 miesięcy					290	41	0	29	0	0	29	0	0	29	0	0	38	0	0	38	3	0	41	0	0	41	1	0	41

Razem ilość przeglądów (serwerownie, inne pomieszczenia) w okresie 23 miesięcy	434	53	12	29	12	0	41	0	12	29	12	0	50	0	12	38	15	0	53	0	12	41	13	0	53

SPECJALISTA d/s gospodarczych Sądu Okręgowego w Siedlcach Witold Jaszczuk

DYREKTOR Sądu Okręgowego w Siedlcach Jan Sobiech

opracował : W. Jaszczuk