

Rzeczoznawca : mgr inż. Zbigniew Sitko
 Zleceniodawca: SĄD OKRĘGOWY
 Adres: ul. Sądowa 2 08-110 Siedlce
 Właściciel: SĄD OKRĘGOWY
 Adres: ul. Sądowa 2 08-110 Siedlce
 Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Badania i oględzin dokonano na podstawie Zlecenia Sądu Okręgowego 08-110 Siedlce, ul. Sądowa 2, na terenie placu garażowego przy ulicy B-pa I. Świrskiego w Siedlcach z udziałem st. inspektora inż. Witolda Jaszczuka.

Dane identyfikacyjne samochodu uzupełniono na podstawie Dow. Rej. seria DR/BAG 3605725 wydanego przez Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce i Karty Pojazdu seria KP/AAA 0179755 wystawionej przez DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z o. o. ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa. Opracowano przy wykorzystaniu Instrukcji I - 14.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2012

Marka: DAEWOO-FSO/FSO Model pojazdu: Nubira 1.6 Kat. MR`00
 Wersja: SX Nr rejestracyjny: WTA 2922 Rok prod.: 1999
 Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT	059-00043
Nr identyfikacyjny (VIN)	KLAJF696EXK280155
Data pierwszej rejestracji	1999/10/11
Data ważności badania technicznego	2012/09/30
Data oględzin	2012/01/16
Wskazanie drogomierza	121108km
Okres eksploatacji pojazdu (99/10/11-12/01/16)	147 mies.
Kolor powłoki lak., (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	KLAJ
Dop. masa całkow.	1720 kg
Rodzaj nadwozia	limuzyna 4 drzwiowa (sedan)
Numer silnika	NIE ODCZYTANO
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 78kW (106KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1999.08-1999.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa automatyczna	8	Szyby przednie regulowane elektr.
2	Immobilizer	9	Szyby przyciemniane
3	Kolumna kierownicy regulowana	10	Światła p/mgielne przednie
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regul. elektr.	11	Światło dodatkowe STOP
5	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	12	Wspomaganie układu kierowniczego

6	Poduszka powietrzna kierowcy	13	Zamek centralny
7	Radioodtworacz	14	Zderzaki w kolorze nadwozia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+Autoalarm	30
2	+Blokada skrzyni biegów Multi Lock	17
3	+Komplet kół zimowych DEBICA FRIGO 185/65R14 86T	81
4	Lakier metalizowany	28

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Standardowe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		
Przednie lewe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		60
Przednie prawe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		60
Tylne lewe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		60
Tylne prawe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		60
Zapasowe:	DEBICA 185/65 R14 86T PASSIO TL		70

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do badania i oględzin przedstawiono samochód osobowy marki DAEWOO Nubira 1.6 Kat. SX, numer rejestracyjny WTA 2922. Ze względu na warunki atmosferyczne jazdę próbną wykonano na terenie placu garażowego. Pojazd zarejestrowany na instytucję, adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-110 Siedlce.

SILNIK - Stwierdzono:

Uruchomienie silnika utrudnione ze względu na znacznie obniżoną moc rozruchową akumulatora. Podwyższona głośność pracy mechanizmu rozrządu. Osprzęt silnika zużyty proporcjonalnie do osiągniętego przebiegu km. i okresu eksploatacji, ze śladami korozji powierzchniowej szczególnie elementów wykonanych ze stopu aluminium (wyraźne ślady procesu utleniania). Układ wydechowy skorodowany z ubytkami wyrdzewiałego materiału. Ślady wycieku oleju uszczelnieniami kadłuba silnika. Ślady wycieku czynnika roboczego z systemu wspomagania układu kierowniczego.

PODWOZIE - Stwierdzono:

Amortyzatory przednie o zmniejszonej skuteczności tłumienia drgań, sprężyny śrubowe skorodowane powierzchniowo i trwale odkształcone. Amortyzatory tylne o zmniejszonej skuteczności tłumienia drgań i skorodowane powierzchniowo. Powiększony luz zewnętrznego mechanizmu zmiany biegów. Powiększone luzy połączeń ruchowych zawieszenia przedniego i tylnego.

NADWOZIE - Stwierdzono:

Na wszystkich złączach blach widoczne ogniska korozji, powłoka lakierowa matowa, porysowana z licznymi ubytkami i odpryskami szczególnie w przedniej oraz dolnych partiach nadwozia. Szyby matowe i porysowane, uszczelki szyb zestarzałe. Wykładziny podłogi zakurzone i powygniatane miejscami, wybicie tapicerskie fotela kierowcy i pasażera zużyte i powygniatane. Podsufitka zakurzona. Reflektory przednie zmatowiałe odbłyśniki szkła lamp tylnych zespolonych matowe.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE POJAZDU - Stwierdzono:

Akumulator o zmniejszonej mocy rozruchowej.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (152 mies.)	4 800 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	156 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	203 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	457 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 99 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 088 PLN

W tym:

	[%]	Wartość
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	2,0	112
Konieczne naprawy pojazdu	-21,4	-1 200

KOMENTARZ

Stan utrzymania i dbałości o pojazd można przyjąć jako wyższy od uznanego za średni.
Samochód wymaga przeprowadzenia naprawy z wymianą części w zakresie wynikającym z treści niniejszej opinii.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4400 PLN

(słownie: cztery tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 822,76 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe I-2012 '
 - zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
 - korekt mających wpływ na wartość pojazdu
-

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Dyrektor Oddziału Spółki zastrzega wraz z Rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny.

Od niniejszej oceny przysługuje zleceniodawcy odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Dyrektora Oddziału.

W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający ocenę.

Wycenę sporządził:

pieczęć

Dnia r.